

Інструкція по застосуванню для піску TOP.

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм.

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею зуба.

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому разі ні на м'які тканини.

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні окуляри і захисний одяг.

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для піскоструминної обробки вище встановленої межі.

Основні технічні параметри піщано-водної суміші

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа)

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hpa)

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв

Інструкція по застосуванню для піску SOFT.

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм.

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею зуба.

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому разі ні на м'які тканини.

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні окуляри і захисний одяг.

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для піскоструминної обробки вище встановленої межі.

Основні технічні параметри піщано-водної суміші

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа)

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hPa)

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв

Інструкція по застосуванню для піску PERIO.

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм.

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею зуба.

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому разі ні на м'які тканини.

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні окуляри і захисний одяг.

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для піскоструминної обробки вище встановленої межі.

Основні технічні параметри піщано-водної суміші

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа)

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hPa)

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв
